

Schneidemaschine Bizerba GSP HD C HINWEIS ERSTINBETRIEBNAHME




Wichtige Punkte zu beachten / durchzuführen bei Erstinbetriebnahme zur Referenzfahrt:

A Einschaltknopf (grün)

B Signalleuchte

C ON / OFF - Schlittenmotor



1. Einschalttaste drücken - **A**
2. Signalleuchte leuchtet weiss auf - **B**
3. Messer läuft automatisch an
4. Blinkende Taste ON / OFF – Schlittenmotor leuchtet weiss auf - **C**
5. Schneidestärke aufdrehen an Maschine
6. ON / OFF Taste – Schlittenmotor leuchtet auf bzw. blinkt muss gedrückt werden - **C**
7. Schlitten fährt Position durch (ganzer Weg)
8. Maschine bereit für den Betrieb

Diese Punkte (resp. die Referenzfahrt) müssen bei jeder Erstinbetriebnahmen und bei Trennung vom Strom zuerst vorgenommen werden, damit die Maschine bereit für den Betrieb ist und benutzt werden kann.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter verkauf@obrecht-tech.ch oder telefonisch unter 056 418 64 44 zur Verfügung.

13.07.2021 / ALRU